



**COSY.HS
TEST2**

Document d'évaluation de risques
En cours d'élaboration


GHE	Opérateurs Presse
Entité hiérarchique	Production
Référence	10167.20185319/1
VOLET	1
Date de l'édition	19/02/2018
Dernière mise à jour	30/11/2017
Gestionnaire	Giuseppe Rossi

Opérateurs Presse (En cours d'élaboration)				Situation au: 19/02/2018		Référence: 10167.20185319/1				Date de l'édition: 19/02/2018				Dernière mise à jour: 30/11/2017		
N°	Tâche	Durée tâche	Identification du danger	Durée T/D	Moyens de Protection collective	Calcul du risque				EPI / Procédures et Consignes	Calcul du risque (résiduel)				Références au plan d'action	
						G	E	P	R		G	E	P	R		
0010	Réception des mélanges	08:00 /Jour	Manipulation de charges	01:00 /Jour		7	2,0	1,0	14,0		7	2,0	0,2	3,0		
			Travaux sur écrans administration	01:00 /Jour		1	2,0	0,1	0,0		1	2,0	0,1	0,0		
			Inhalation aromatiques	00:01 /Jour			0,5									
0020	Alimentation des presses	00:30 /Jour	Chargement de matières	00:30 /Jour	Hotte de protection	3	2,0	1,0	6,0	Masque type 123 ----- Consignes pour le port d'équipements respiratoires	3	2,0	1,0	6,0		
			Manipulation de charges	00:30 /Jour		7	2,0	1,0	14,0		7	2,0	0,2	3,0		
			Inhalation butadiène	00:30 /Jour		15	2,0	0,2	6,0		15	2,0	0,1	3,0		
			Bruit d'ambiance des ateliers	00:30 /Jour		3	2,0	3,0	18,0		3	2,0	0,2	1,0		
			Inhalation aromatiques cat 123test./Benzène	00:30 /Jour		15	2,0	3,0	90,0							Remplacement du produit aromatique cat 123test
			Inhalation aromatiques cat 123test/Toluène	00:30 /Jour		7	2,0	3,0	42,0							
0030	Pressage des Pièces	03:00 /Jour	Vibrations corps entier	03:00 /Jour		3	3,0	1,0	9,0	Casque anti-bruit serre-tete	3	3,0	0,2	2,0		
			Manipulation de charges	03:00 /Jour		7	3,0	0,5	10,0		7	3,0	0,1	2,0		
			Bruit d'ambiance des ateliers	03:00 /Jour		3	3,0	3,0	27,0		3	3,0	0,2	2,0		
			Chargement de matières	03:00 /Jour		15	3,0	6,0	270,0		15	3,0	0,2	2,0		Acquisition urgente d'un gerbeur
0040	Chargement des chariots de fours	03:30 /Jour	Manipulation de charges	03:30 /Jour		7	3,0	3,0	63,0		7	3,0	3,0	63,0	Chargement automatique des chariots de four Révision des consignes du poste	
			Chute d'objets (Presse)	03:30 /Jour		3	3,0	1,0	9,0		3	3,0	0,2	2,0		
			Bruit d'ambiance des ateliers	03:30 /Jour		3	3,0	1,0	9,0		3	3,0	0,2	2,0		
0050	Rapports journaliers et hebdomadaires (transfert des données d'exécution)	00:10 /Jour	Travaux sur écrans administration	00:10 /Jour		1	1,0	6,0	6,0		1	1,0	0,1	0,0		

Commentaires	
---------------------	--

Signature	
------------------	--

Valeur du risque	Conclusion			
R > 400: Risque inacceptable	Des actions immédiates doivent être mises en marche. Le travail ne devrait ni être entrepris ni continué tant que le risque n'a pas été réduit ou que des mesures compensatoires ont été mises en oeuvre			
200 < R <= 400: Risque élevé	Une amélioration urgente est requise. Des moyens importants doivent être mis en place pour réduire le risque dans un bref délai			
70 < R <= 200: Risque important	Une amélioration est nécessaire. Des mesures de réduction du risque doivent être mises en oeuvre dans une période de temps définie			
20 < R <= 70: Risque possible	Une attention particulière est nécessaire. Etudier des solutions d'un rapport coût-efficacité favorables			
R <= 20: Risque acceptable	Pas des actions spécifiques. Révision annuelle pour vérifier que les conditions n'ont pas été modifiées			
G=Gravité	E=Exposition	P=Probabilité	R=Risque	R'=Risque résiduel

	COSY.HS TEST2 Plan d'action En cours d'élaboration	GHE	Opérateurs Presse
		Entité hiérarchique	Production
		Référence	10167.20185319/1
		VOLET	2
		Date de l'édition	19/02/2018
		Dernière mise à jour	30/11/2017
		Gestionnaire	Giuseppe Rossi

Opérateurs Presse (En cours d'élaboration)		Référence: 10167.20185319/1	Date de l'édition: 19/02/2018	Dernière mise à jour: 30/11/2017
N°	Identification danger (score du risque résiduel)	Identification tâche / entité hiérarchique	Tâche N°	Type d'action à mener
1	Manipulation de charges (63)	Chargement des chariots de fours/ Production	00040	Chargement automatique des chariots de four
2				Révision des consignes du poste
3	Chargement de matières (2)	Pressage des Pièces/ Production	00030	Acquisition urgente d'un gerbeur
4	Inhalation aromatiques cat 123test./Benzène	Alimentation des presses/ Production	00020	Remplacement du produit aromatique cat 123test

Signature	
------------------	--

Valeur du risque	Conclusion
R > 400: Risque inacceptable	Des actions immédiates doivent être mises en marche. Le travail ne devrait ni être entrepris ni continué tant que le risque n'a pas été réduit ou que des mesures compensatoires ont été mises en oeuvre
200 < R <= 400: Risque élevé	Une amélioration urgente est requise. Des moyens importants doivent être mis en place pour réduire le risque dans un bref délai
70 < R <= 200: Risque important	Une amélioration est nécessaire. Des mesures de réduction du risque doivent être mises en oeuvre dans une période de temps définie
20 < R <= 70: Risque possible	Une attention particulière est nécessaire. Etudier des solutions d'un rapport coût-efficacité favorables
R <= 20: Risque acceptable	Pas des actions spécifiques. Révision annuelle pour vérifier que les conditions n'ont pas été modifiées
G=Gravité	E=Exposition
P=Probabilité	R=Risque
R'=Risque résiduel	